

GFDZJBM08： 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD - 20171117

致：平湖昇茂新能源科技有限公司绍兴柯桥地区 20MWp 分布式光伏发电项目（施工项目部）

事由： 现场施工存在的安全、质量弊端；

- 内容：
- 1、施工屋面未做临边防护；
  - 2、MC4 接头未做防护措施裸露屋面；
  - 3、桥架支撑制作不符合规范、固定不到位；
  - 4、施工现场有烟头；
  - 5、屋面爬梯损坏，存在安全隐患；
  - 6、导轨敷设不规范；

现要求贵司对以上问题进行排查整改，对所附图片问题进行排查，整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。  
附件共 10 页，请于 2017 年 11 月 20 日前填报回复单。



注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

施工屋面未做临边防护



施工屋面未做临边防护



MC4 接头未做防护裸露屋面



桥架支撑制作不符合规范



屋面爬梯损坏，需更换



屋面爬梯损坏，需更换



导轨安装不符合规范



导轨安装不符合规范



施工现场有烟头



桥架固定不到位

