

监 理 通 知 单

工程名称：和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目

编号： ZHJL-HXFP-003


致：马鞍山力泉电气安装有限公司施工项目部：

事由： 关于光伏区桩基浇筑存在的问题

内容： 现场对光伏区巡视检查发现如下问题：

- 1、善厚场地光伏桩基部分存在表面风干开裂。
- 2、香泉场地部分光伏桩基中含有泥浆导致桩基强度不够。
- 3、新圩场地桩基浇筑未进行压光抹面，影响后期支架质量与安装。

附：问题照片



针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，限 3 日内整改，报监理及业主单位验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张建新

日期：2017年9月4日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称：和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目


编号：ZHJL-HXFP-003H

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 ZHJL-HXFP-003 的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作。

- 1、已对善厚部分问题桩基进行整改，保证达到设计要求。
- 2、已对香泉部分桩基进行重新浇筑，保证达到设计要求。
- 3、已对新圩场地部分桩基进行整改，保证达到设计要求。

附：整改照片



施工项目部（盖章）

施工负责人（签字）

日期：



复查意见：

经检查，已整改完成

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。