

监 理 通 知 单

工程名称：西安杭泰皓森航空基地屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XAHS-TZ-04

致：甘肃海霖电力工程有限公司 总承包项目部：

事由：施工质量问题

整改内容：

在对施工现场巡检过程中，发现以下缺陷：

支架安装歪斜，未按照图纸设计要求施工，檩条长短不一致，发现紧固件未禁锢到位，要求施工单位重现检查安装完成区域，对安装不符合设计的进行整改。

限 3 日内整改完成

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：金文

日 期：2017 年 12 月 19 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建