

监 理 通 知 单

工程名称：西安杭泰皓森航空基地屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XAHS-TZ-05

致：甘肃海霖电力工程有限公司 总承包项目部：

事由：施工质量问题

整改内容：

在对施工现场巡检过程中，发现以下缺陷：

项目部组织检查施工现场工程进度，工程质量时，发现紧固件未紧固到位，压块垫片未完全与檩条卡死，支架斜撑安装歪斜，要求施工单位按图纸设计要求施工，严格把控施工质量。对质量不合格立即整改。

限 3 日内整改完成

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：金生文

日 期：2017年10月21日

注：本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建