

监理通知单

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目


编号：008

致：甘肃海霖电力工程有限公司

事由：质量问题整改通知单

内容：2017年10月30日现场巡视发现以下问题。

- 1、组件中压边压底部压块安装角度不对压接不实易造成组件滑落。
- 2、穿线管安装非图纸设计螺纹管，现场采用PVC管并且长度不够。
- 3、现场组件分散时发现单人扛板以损坏组件，当场制止，因单人扛板造成组件你方全责。



以上问题需当天改正，安排到施工负责人传达到每个施工人员，使每个施工人员注意施工要点，整改后报我部验收如下部在发现类似情况将对你部经济考核。

总/专业监理工程师：生金文

日期：2017年10月30日



本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。