

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称： 东源天华阳光农光互补 100MW 项目

编号： 005 #

1

致： 江西火电建设公司天华阳光农光互补 100MW 项目部（总包单位）

事由： 关于一期（20MW）箱变基础内渗水事宜。


内容：

- 1、 现场检查发现第一期（20MW）的每个箱变基础内积水严重(如下图)，给箱变运行环境带来安全隐患。
- 2、 箱变的维护平台未按施工图纸施工。

- 要求： 1、 总包方须把所有箱变基础地下室的积水抽干净，重新做好防水措施，箱变基础内要保持无积水，干燥的状态。
- 2、 箱变维护平台尽快按给出的设计蓝图进行施工完成(五日内完成)。



箱变基础内的积水



积水深度达到 89CM

监理项目部（盖章）

专监工程师（签字）

日期 2018.1.11.

总包单位签收

总包单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期 2018.1.11.

本表一式 三 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 二 份



由 扫描全能王 扫描创建