

监 理 通 知 单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLTZ-006

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：关于施工质量问题

内容：

1. 在我方现场巡检时，发现桥架安装过程中，发现有部分桥架连接处有毛刺且已对部分光伏电缆皮造成损伤，现要求施工方进行处理，限期 2 个工作日内完成，处理完通知我监理方复查，若仍有未处理将对你方进行经济处罚。

2. 汇流箱未安装前不允许接头直接裸露在外，要求施工方及时处理。

3. 部分电缆桥架连接处螺丝缺失，部分桥架与檩条螺栓未紧固到位。

附： 2 张照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李峰伟

日期： 2017 年 11 月 29 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理部存一份。

