

监 理 通 知 单

工程名称: 江西新余木林森一期 5.9MWP 分布式屋顶发电项目

编号: JXM7-001

致: 宁波建工建乐工程有限公司

事由: 现场砌体质量问题

内容:

由你方承建江西新余木林森光伏发电项目的相变基础砌筑部位灰缝不够饱满、大小不一甚至没有灰缝, 且没有按图纸要求浇筑混凝土垫层。现我监理方通知你方对此做出整改, 并在 3 日内给予相应的回复。



▲灰缝不饱满



▲灰缝偏大且不饱满



▲灰缝偏小且没有灰缝

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 11 月 9 日

