

监 理 通 知 单

工程名称：无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXLD-SN04

致：浙江京禾电力工程有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于组件安装施工事宜

内容：

2017 年 12 月 23~24 日我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现存在如下现象：

- 1、组件搬运放置期间造成组件背板严重划伤。
- 2、组件安装过程中存在违规按压、踩踏现象。
- 3、组件接地专用连接片未有效连接。
- 4、光伏方阵组件固定中压、边压未可靠固定。
- 5、施工材料等杂物放置于组件表面。

请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改，造成一切后果施工方自负

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）


总/专业监理工程师： 戚平

日 期： 2017 年 12 月 24 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

GFDZJBM08: 监理通知单

附图:





---END---