

监 理 通 知 单

工程名称:方山县袁家甲村光伏扶贫发电项目

编号: FSFP-ZHJL-001

致: 中国能源建设集团河南工程公司

事由: 关于施工质量问题

内容: 对贵单位光伏区支架、组件安装巡视检查过程中发现如下质量问题:

- 1、个别支架斜梁角度不符合设计要求及规范规定,或 $>32^{\circ}$ 或 $<32^{\circ}$,超出允许偏差 $\pm 1^{\circ}$ 范围的要求,檩条水平度,直线度严重超差。
- 2、个别组件水平度严重超差,直线度超差,形成锯齿状超出 5 mm以外。

上述质量问题现要求贵单位 3 日内按规范要求整改完成,整改完成后报监理复查,验收合格后,在进行下道工序施工。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 12 月 26 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。