

监 理 通 知 单

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目 编号: FSFP-ZHJL-011

致: 中国电建集团河南工程公司

事由: 关于光伏区 9#区域支架、组件安装工程质量事宜。

内容: 对贵单位 9#区施工, 我监理部进行安全、质量检查中发现支架、组件安装存在以下质量问题:

- 1、支架安装角度不符合设计要求, 导致组件安装角度出现严重偏差, 经实测为 35.6° 、 36.9° 、 37° 、 35.8° 。
- 2、个别组件安装出现严重菱形。

要求: 你单位对已经装完的组件限期在 5 月 10 日前进行返工整改完毕, 整改完成后报监理项目部复查。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 苗宇明

日 期: 2017 年 5 月 6 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。