

监 理 通 知 单

工程名称:方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目 编号:FSFP-ZHJL-007

致: 中国电建集团河南工程公司

事由: 关于光伏区桩基施工、电缆敷设施工质量事宜。

内容: 对贵单位光伏区桩基施工、电缆敷设检查中发现如下质量问题:

- 1、1#区电缆敷设后沟底杂物多,电缆敷设混乱,且与镀锌接地扁铁埋置混为一体。
- 2、桩基施工,个别桩孔深度不符合设计要求,尤其严重的是人为的把钢筋笼剪断,偷工减料,造成桩基钢筋笼总长度、埋置深度不符合设计要求。

要求: 你单位对上述质量问题限期三天内整改完成,整改完成后报监理部复检,验收合格后方可进行下道工序施工。(详见附图)

监理项目部


总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 3 月 30 日



注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

附图一：



附图二：

