

监 理 通 知 单

工程名称:旭昊迪峰科技5.987MW屋顶分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-DF-TZ-03

致:无锡天诚新能源发展有限公司

抄送:太冶旭昊新能源有限公司

事由:箱变基础浇筑后出现钢筋外露现象

内容:

监理方于11月4日的检查中发现3#箱变基础出现钢筋外露现象,存在质量安全隐患问题,现要求你单位立即对此进行整改,由我监理方和业主方验收后方可进行后续施工,如后期造成返工及一切不良后果,责任由你单位自行负责。

如对本监理通知单内容有异议,请在48小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 11 月 06 日前填报回复单。

监理项目部(章)

现场负责人:

日期: 2017 年 11 月 06 日



注本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份

