

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 东阳光茂新源 2.4MWp 分布式光伏发电有限公司项目编号: ZHJL-DYGM-01

致: 东阳光茂新源 2.4MWp 分布式光伏发电有限公司项目 施工单位

事由: 一期配电室电缆终端密封管制作

内容:

1、在 2018 年 3 月 13 日由建设单位、监理单位在巡视检查过程中发现配电室设备电缆终端密封管使用为热缩管未按设计图纸施工, 设计图纸明确标注为冷缩密封管, 不符合设计要求。

2、电缆沟电缆敷设杂乱, 电缆沟未安装电缆桥架, 电缆沟内垃圾杂物未清理。



总/专业监理工程师: 任仲山

日期: 2018 年 3 月 14 日

注 本表一式__份, 由监理单位项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建

