

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 东阳光茂新源 2.4MWp 分布式光伏发电有限公司项目编号: ZHJL-DYGM-02

致: 东阳光茂新源 2.4MWp 分布式光伏发电有限公司项目 施工单位

事由: 一期配电室防火门、电缆沟内电缆桥架安装情况

内容:

1、配电装置室的门要求坚固、严密、防火、朝外开启,在现场检查时发现配电装置室门安装未达到上述要求,请你单位立即进行整改。

2、在检查过程中发现电缆沟盖板已覆盖在电缆沟,电缆沟内未按要求安装电缆桥架。

以上问题请施工单位立即进行处理,如后期出现质量问题由你单位负责。



总/专业监理工程师: 余仲峰  
日期: 2021 年 3 月 26 日

注 本表一式\_\_份,由监理单位项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理单位项目部存\_\_份。

