

监 理 罚 款 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目


编号：HZDYM-Q-CZZH-FK-024

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部


抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区 31 区、40 区施工质量相关事宜：

内容：监理单位对光伏区 31 区、40 区巡查发现接地扁铁焊接不符合规范要求，防腐未做，埋深不够，未经报验私自回填土方，项目监理单位多次对你方强调此类问题，但施工质量问题依然存在，为了保证工程质量，提高思想意识，鉴于以上问题，决定对你单位罚款伍仟元整。



40 区接地扁铁搭接长度偏短未防腐



40 区组件接地线 2.5 平方



40 区直流电缆埋深不够



31 区接地扁铁焊接未防腐埋深不合格

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2019 年 01 月 01 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建