

监 理 罚 款 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-FK-026


主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区 35 区条形基础施工质量相关事宜：

内容：监理机构在对光伏区 35 区巡查过程中发现：未做钢筋保护层；垫层不符合设计要求；成型条基异形；电缆未铺砖盖沙等现象。项目监理机构多次对你方强调此类问题并发出通知单。但施工质量问题依然存在，为了保证工程质量，提高思想意识，鉴于以上问题，决定对你单位罚款一万圆整（¥10000.00 元）。

问题照片如下：



垫层厚度小

条基异形

未成行

未铺沙盖沙

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2019 年 01 月 15 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建