

监 理 通 知 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：016

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于现场安全问题

内容：

1、我方监理在巡视时发现立新村有个别方阵被积水浸泡，部分地方已蔓延至组件，存在较大安全隐患。

2、勃信、正阳、生产等村逆变器与基础预埋件没有焊接，属于施工严重疏漏，造成了极大安全问题。

以上问题，要求你方立即采取措施，在7日内整改完毕，整改后报我方复查！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018年8月28日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份



由 扫描全能王 扫描创建



