

监 理 通 知 单

工程名称:扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目 编号: FGGF-ZHJL-003

致: 河南华岩建设工程有限公司

事由: 关于施工质量问题

内容: 对贵单位于营村巡视检查过程中发现如下质量问题:

- 1、桩内虚土没有清除。
- 2、桩钢筋外露地面部分太短, 达不到设计要求。
- 3、采用二次浇筑, 施工缝处处理不到位。

现要求你单位及时整改, 整改后报监理验收合格后, 在进行下道工序施工。
(详见附图)



监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 苗宇明

日期: 2017年11月15日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

