

监 理 通 知 单

工程名称:扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目 编号: FGGF-ZHJL-007

致: 河南洪峰建筑安装有限公司

事由: 关于施工质量问题

内容:

江北镇穆村存在如下质量问题:

1、桩基础钢筋绑扎不符合设计,钢筋上部及低部没有固定箍筋,箍筋间距过大;桩纵向钢筋排布不均匀,影响到桩的受力结构。

2、桩内虚土没有清除,施工后桩会出现沉降,严重影响了工程质量。

以上问题尽快整改。若不整改拒绝验收,资料签认。(详见附图)

监理单位(章)

总/专业监理工程师:

日期:

2017 年 11 月 21 日



苗宇明



付图二：

