

监理通知单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-013

致：上海上电电力工程有限公司

事由：新雨棚注胶漏水及电缆套管未固定牢固事宜。

内容：监理现场巡视发现新雨棚4平方光伏电缆套管未固定好；新雨棚组件与组件之间及组件与彩钢瓦之间的注胶出现漏水现象。以上问题望你单位尽快安排人员进行整改，确保新雨棚不漏水。否则由此造成的损失由你单位自行承担。

新雨棚具体漏水点及电缆未固定牢固：见附件及照片。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王作

日期：2018年01月12日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建