

监理工作通知单

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—007

致：北京英杰融创信息技术有限公司

事由

关于万力厂区车棚施工存在的质量问题

内容

- 1、基础浇筑过程中，没有严格按照设计要求确定基础标高。
- 2、预埋螺栓未按照图纸进行设置。
- 3、未按要求做好应对雨雪的相关措施致其基槽内大量储水

为保证工程质量达到要求，望你单位对以上问题采取相关措施，积极整改并及时回复通知

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 胡军

日期： 2018 年 1 月 2 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建