

监理工程师通知单

工程名称: 万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB—006

致: 北京英杰融创信息技术有限公司

事由


关于车棚现场质量问题

内容

我监理部在巡查车棚施工现场发现存在以下问题:

1. 接地极安装过程中出现明显隐裂。
2. 钢筋绑扎间距不符合设计图纸要求。
3. 模板制作、安装不满足相关规范规定。
4. 基础相关工序完成后未及时对底部杂物进行清理。

附照片



针对以上问题, 望你单位重视, 及时整改并在自检合格后上报我监理部进行验收。

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 刘士发
日期: 2021年12月28日
监理项目

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建