

监理工程师通知单

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-002

致：中广核联达新能源工程有限公司（单位）

主题：关于施工质量的事宜

内容：

项目监理在日常巡视过程中发现你单位施工过程中存在以下质量问题：

- 1、屋面局部檩条连接处缝隙过大、错位。
- 2、个别夹具与檩条未紧贴。

针对上述施工质量问题，要求你方重视并尽快落实整改，避免在以后施工过程中产生类似问题。整改自检合格后报监理部复查。

抄送业主：山东四通新能源科技有限公司山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目
部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：苗承刚

日


期：2017.12.3




注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主、监理、施工项目部各存一份。



由 扫描全能王 扫描创建



檩条连接处缝隙太大



檩条连接处缝隙太大、错位

