

监理工程师通知单

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-007

致：中广核联达新能源工程有限公司（单位）

主题：关于施工质量的事宜

内容：

项目监理在日常巡视过程中发现你单位施工过程中存在以下问题：

- 1、接地扁铁未按规范要求使用焊接连接方法；
- 2、屋面施工完成后现场垃圾未及时清理；

针对上述问题，要求你方重视并尽快落实整改，避免在以后施工过程中产生类似问题。整改自检合格后报监理部复查。

抄送业主：山东四通新能源科技有限公司山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目
目部

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：赵马明


日

期：2017.1.20


填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建



接地扁铁间连接未采用焊接连接方法



屋面垃圾未及时清理

