

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：墨龙 12 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-002

致：上海熠搜能源科技股份有限公司（单位）

主题：关于现场施工质量事宜

内容：

经我监理部现场巡视发现，你单位在施工过程中存在以下问题：

1、箱变基础砌筑时未增设预埋件。

2、接地扁铁焊接时焊接搭接面积不符合规范要求，接地体顶面埋深当无设计要求时，深度不宜小于 0.6m。

3、在箱变吊装前应将箱变基础上槽钢焊接为一体，箱变吊装后应将槽钢与箱体焊接。

抄送业主：寿光兴昭新能源有限公司墨龙 12 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主、监理、施工项目部各存一份。