

监理通知单

工程名称: 宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目
编 号: YXYD-ZHJL-JLTZ-007

致: 上海艾能电力工程有限公司

事由: 关于质量安全专项检查

内容:

今日对现场进行质量安全专项检查发现如下问题:

1. 智能复合厂屋顶接地扁铁连接处生锈。
 2. 支架与支墩螺栓部分未紧固。
 3. 部分电缆未加固支架。
 4. 逆变器安装区域未有警示标志。
 5. 部分组件边缘高差不符合规范要求。
 6. 新仓库支墩错位未进行整改。
- 请总包单位高度重视, 尽快进行整改。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2019年1月14日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存三份。



支架支墩螺栓未紧固



接地扁铁连接处生锈



电缆未加支架



支墩轴线偏差过大



组件边缘高差超标