

监理通知回复单

工程名称：潍柴动力（青州）传控技术 2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WCDL-HF-02

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-WC-TZ-02 的监理通知后，已按要求完成了 夹具与支架之间的螺丝检查加固工作和夹具与彩钢瓦螺丝检查加固 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：根据监理现场巡查结果，确实存在少量螺丝紧固不到位以及夹具与彩钢瓦紧固不到位的问题，我方已及时查询，现已整改完毕。

附件：螺丝紧固照片

镇江新华电集团有限责任公司
山东青州潍柴项目部

项目经理： 孙立
日期： 2017.12.16

监理项目部复查意见：

经复查整改结果符合要求

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师： 刘研杰
日期： 2017.12.16

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。

