

监理通知回复单

工程名称：潍柴动力（青州）传控技术 2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WCDL-HF-06

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-WC-TZ-06 的监理通知后，已按要求完成了 监理方提出的施工质量整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、光伏电缆 MC4 接头未拧紧的已返工拧紧，接触到彩钢瓦的 MC4 接头已固定。
- 2、根据现场实际情况，电缆沟下有厂区电缆，不能继续深挖，已由设计院出说明。
- 3、通讯电缆已穿管铺设，交流电缆为铠装电缆，已由设计院出说明。
- 4、电缆穿墙部分已用软皮保护。
- 5、桥架使用铝合金材料已由设计院出说明。
- 6、零线电缆头未使用热缩套管，已采购套管加装。

附件：



监理项目部复查意见：

经复查整改结果符合要求



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。