

监理通知单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥、蔡桥)

编号：ZHJL-YHGS-019

致：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部

事由：关于兴桥整改及蔡桥施工质量问题

兴桥项目：

2018.3.7号对兴桥项目的整改情况进行了检查，发现了许多消错整改不到位和未完成的问题，具体问题已列出清单（附相应照片）发给你项目部，针对所列出的问题和未检查、抽查到的问题，你单位必须逐项整改彻底，全面细致检查，按规范和相关要求施工，加大整改力度，加强现场质量管理，保质保量完成消错整改任务，在自检合格的基础上，报监理项目部验收。

蔡桥项目：

1. 在管桩施工过程中，由于对管桩组线、桩距、垂直度控制度不够，2#区域个别管桩出现了歪斜情况，需校正。




2. 1#区域的部分焊接立柱偏离桩顶中心较大，需整改。



1. 井区域立柱焊接偏
离桩顶中心，需整改

2. 预制仓、箱变砖墙和台阶雨后下沉较重，需重做，并且采取有力措施，保证以后不再下沉。



蔡桥项目预制仓砖
墙和台阶出现下沉

针对以上问题望你项目部接到通知后立即采取有效措施，抓紧整改，整改完成自检合格后，报监理项目部验收，验收合格后才能进入下一道工序施工，否则将对你单位进行严格处罚。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 苗承明

日期: 2018年3月8日

