

监 理 通 知 单

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-852-0303-007

致: 中国电建集团贵州工程公司池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部

事由: 现场质量问题

内容: 1. 2018年4月16日下午15时, 业主及监理在巡视2#屋面过程中发现现场汇流箱未固定, 线缆摆放混乱无序;

2. 桥架至接地扁铁的16平方接地线接线端子未用液压钳压实;

3. 屋面引下桥架及桥架拐弯处未按要求敷设弯头(已多次告知均未修改, 我部要求在拐弯处铺设橡胶垫);

4. 屋面施工未按要求铺设施工通道造成屋面破坏严重;

5. 施工现场未按要求派专业技术人员进行旁站及指导作业, 导致部分工序交叉作业出现各种问题未解决。

现要求你单位4月20日前完成上述问题整改并报监理项目部验收。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 任仲峰

日期: 2018年4月16日



