

监 理 通 知 单

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式电站项目

编号：TYGF—009

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

事由：关于施工质量、相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现箱逆变基础四周准接地环网不符合图纸要求。接地扁钢焊接处接触面积不够，焊接处未做防腐措施。

为确保施工质量和进度达到预期目标，现要求你单位立即整改。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：4612

日期：2017年12月28日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。