

监 理 通 知 单

编号: TYGF—006

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MW 屋顶分布式电站项目

致: 南京南瑞太阳能科技有限公司

事由: 关于施工质量相关事宜

内容: 经监理现场例行检查, 发现你单位对过路电缆沟电缆使用穿管与图纸不符, 未使用热镀锌钢管。

为确保施工质量和进度达到预期目标。现要求你单位立即整改。否则由此造成的一切后果, 由你单位自行承担。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师 4月2

日期: 2018 年 1 月 15 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。