

监 理 通 知 单

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MW 屋顶分布式电站项目

编号: TYGF-007

致: 南京南瑞太阳能科技有限公司

事由: 关于施工质量相关事宜

内容: 经监理现场例行检查, 发现你单位开挖的电缆沟多出位置深度与图纸不符, 现要求你单位立即加深对电缆沟深度开挖。

为确保施工质量和进度达到预期目标。现要求你单位立即整改。否则由此造成的一切后果, 由你单位自行承担。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张斌

日期: 2018 年 1 月 15 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。