

监理工程师通知单

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号: JXMB-005

致: 安徽力合电力建设有限公司

事由


关于工程质量问题

内容

1. 电缆井局部被冻坏, 呈现酥裂现象。
2. 箱变基础内存在大量积水, 浸泡基础。
3. 部分箱变基础内墙壁未做粉刷处理。

针对以上问题, 要求你施工单位认真自检自查并及时采取有效措施进行整改。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2016 年 2 月 23 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建