

监理工程师通知单

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号: JXMB-006

致: 安徽力合电力建设有限公司


事由

关于工程材料浪费问题

内容

我监理部巡查施工现场时发现电缆线存在严重浪费现象。要根据电缆敷设组织设计要求施工,以现场合理敷设电缆,我方检查发现施工单位擅自预留较长电缆线,以至于电缆放线后预留太多,报废部分直接造成经济损失严重。望之后施工中严格按照施工方案进行施工,施工中有问题及时沟通,禁止出现此类事宜。

针对以上问题,要求你施工单位认真自检自查并及时上报我监理项目部。

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 
日期: 2018年3月2日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建