

监理工程师通知单

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目 编号: JXMB-008

致: 安徽力合电力建设有限公司

事由

关于工程质量问题

内容

- 1、擅自对组件进行打孔, 对组件质量产生较大损害
- 2、箱体内电缆线固定禁止使用铜线、铁线、铝线, 应采用扎带
- 3、箱变、一次舱、二次舱、开关站基础内电缆线未固定
- 4、箱体内接头电缆线未做绝缘处理
- 5、箱体内穿线孔未加橡胶保护圈, 易对电缆线造成损坏

针对以上问题, 要求你部认真自检自查并及时整改, 将整改结果上报我监理部门。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 3 月 3 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 3 份。



由 扫描全能王 扫描创建