

### 监理工程师通知单

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-008

致：江苏滨城电力建设有限公司

事由 关于施工质量的事宜

内容

经业主、监理现场巡视贵方在鱼塘区施工时在组件摆放时有以下问题：

- 1、鱼塘区组件摆放随意，立放、斜放及背板向上都存在。
- 2、组件立放、斜放时使用的支撑物加大了组件电池片一隐裂和背板划伤的隐患，检查发现已经导致部分组件背板划伤。
- 3、组件背板朝上放置，阴雨天过后已出现连接接器泡水现象。

要求你方立即对上述问题进行整改。若未按要求进行整改所造成的后果由你方进行承担，另要求你方在两日内对此通知单进行书面回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝煌

日期：2018年6月10日

# 监理通知回复单

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：SXMB-0610

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到监理工程师编号为 ZHJL-JLTZ-008 的监理通知后，作出如下回复整改。

详细内容：

- 1、针对鱼塘区组件摆放随意，立放、斜放及背板向上问题，项目部已对相关施工班组及时整理。
- 2、关于鱼塘区组件摆放存在的隐裂和背板划伤隐患，项目部已对相关班组人员作出警告处分，并要求其对组件正确摆放，现已全部整改。
- 3、针对鱼塘区组件连接器泡水问题，项目部已通知相关人员对组件进行挪位，并对其进行处理，经检查组件现已合理摆放。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

2018年6月10日

项目监理机构（盖章）

专业监理工程师（签字）

2018年6月10日

注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。