



监理工程师通知单

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号: FXNGHB-ZHJL-01

致: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司项目部 (总承包单位):

主题: 关于光伏区支架基础施工质量事宜

内容:

你单位承建的苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目, 现已进入支架基础施工阶段中, 经项目监理机构巡视发现存在以下问题:

1、部分引孔深度较浅, 现场测量在 1.2~1.5 米之间, 不符合设计图纸要求 (图纸编号为: N03402S-01);

2、部分桩基础上端直径 470mm 钢筋混凝土基座未布置钢筋, 不符合设计图纸要求 (图纸编号为: N03402S-01);

3、部分桩基础上端直径 470mm 基座模板已破损, 不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》第 4.2.5 条要求;

4、其他未经事宜、自查自纠。

以上质量问题你项目部必须整改到位, 对各个班组进行技术交底, 保证以后施工过程中不得出现类似质量问题, 并组织人员对存在问题进行整改到位, 报项目监理机构验收, 再次出现类似质量问题将重罚, 并对该部位工程质量不给予确认。

限 2018 年 3 月 18 日前回复。

附件: 无

抄送: 苏交控丰县再生能源有限公司

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2018-3-15

本表 (含附件) 一式三份, 由监理项目部填写, 建设单位 (业主项目部) 存一份, 监理项目部存一份, 承包单位存一份。