

监理通知单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-019

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于开关站、光伏区存在的安全隐患的问题

内容：

现场巡查发现以下问题：

1. 施工用电线路乱拉乱接，未采取架空或地埋保护，搅拌机用电未安装漏电保护器，存在严重的安全隐患。

2. 下水管道开挖后，后续没有立即铺设排水管，近日天气有可能下雨，容易产生塌方。

3. 开关站现有的消防设施不符合要求，立刻配备全套消防工器具、大容量干粉灭火器等消防设施。

4. 光伏区阵列接地没有双接地，存在质量、安全隐患。

望你部高度重视以上问题，落实整改，整改完成后报监理部检查验收，限两天内回复。

项目监理部（章）：


总/专业监理工程师：

日期：2019年3月28日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

附图:



用电线路乱接



用电线路未做保护措施



排水沟下雨容易塌方