

监 理 通 知 单

工程名称: 宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号: CW17011-852-0303-003

致: 正泰国际工程有限公司嘉兴分公司

抄送: 宜春威上光伏发电有限公司

事由: 箱逆变基础墙体砌筑时存在缺少工序。

内容:

1、箱逆变基础墙体砌筑时图纸设计中墙体与构造柱要求加入拉结筋, 现已完成的 2#、6#箱逆变基础墙体砌筑时未设置拉结筋。

2、箱变与逆变之间的电缆沟内图纸设计中要求预埋电缆支架预埋件, 现已完成的 2#、6#箱逆变的电缆沟内未设置电缆支架预埋件。

以上存在的质量安全隐患问题, 现要求你单位及时作出整改, 如后期造成返工及一切不良后果, 责任由你单位自行负责。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2018 年 4 月 28 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

现场负责人: 

日 期: 2018 年 4 月 26 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

