

监理工程师通回复单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL- TZD-003

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工安全相关事宜

经监理、业主现场巡视发现现在以下安全问题：


1、二期安全通道第二步转向平台铺板中间有断裂，存在安全隐患。我方施工人员已及时更换好平台铺板，附照片

2、一期 3 号车间工人晚上施工实施电焊时下方电气设备没有任何防护措施。我方现场施工监护人员已及时对电气设备加已防护，顶上施工人员用接火盆防止火花掉下来，以后不会再发生火花掉下来。

施工单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理检查意见：

复查整改完成

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工单位项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

二期施工通道转角铺板更换完毕

