

# 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

## 监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-003

致:孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部

主题:质量

内容:

生产楼垫层浇筑时存在以下质量问题:

1、垫层部份表面及与模板接触处粗糙,没有泛浆。要求用比原设计砼高一级砂浆标号重新抹面。

2、砼垫层侧面不顺直,要求重新带通线安装模板再砼补浇。

3、部份垫层厚度达不到设计要求。

4、模板拆除过早,引起砼边损坏。

要求在 2018 年 05 月 03 日前整改完成,并上报监理项目部。

(存在质量问题见下图):



项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:2017-05-02



填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位