

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-011

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 质量

内容:

监理现场检查发现升压站配电楼控制室出线电缆套管管口未打磨,有毛刺现象,要求所有电缆套管管口打磨并做喇叭口,防止对电缆造成损伤。

附问题照片

以上问题要求在 2018 年 06 月 10 日前整改完成,并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师: 王全

总监理工程师: 肖家明

日期: 2018-06-07

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建

问题照片:

