

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-013

致: 中伏能源科技集团有限公司

主题: 质量

内容:

- 1、控制室静电地砖进场合格证尽快报验监理, 否则不得铺贴。
- 2、二次室、控制室照明布线不符合设计及规范要求 (图一)。
- 3、电缆沟支架防腐层有透底、泛锈现象 (图二)。
- 4、二次室电缆沟砖墩没有粉刷 (图三)。
- 5、隔离开关没有采取防雨保护措施 (图四)。

要求在 2018 年 06 月 12 日前整改完成, 并上报监理项目部。



(图一)



(图二)



(图三)



(图四)

项目监理机构 (章)

专业监理工程师

总 监 理 工 程 师

日期: 2017-06-10

填表 说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建