

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-014

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 、安全、质量

内容:

监理现场检查发现光伏区管桩基础运输进场时,无绳索紧固及其他安全防护措施,且管桩堆积数量较高,车辆行进时存在较大的安全隐患,要求管桩在到位吊卸前,必须有绳索加固。

配电楼主控室线路没有安装接线合。

附问题照片

以上问题要求在 2018 年 06 月 13 日前整改完成,并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2018-06-11



填表 说明：一式三份由项目监理单位填写，抄送相关单位

问题照片：

