

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-026


致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 关于你单位在建的消防房间存在的质量问题。

内容: 7月20日上午9:00左右监理在巡检中,发现你单位升压站消防房间在施工过程中基槽深度未达到图纸要求,基础未按照图纸施工,影响后续消防房间的主题工程。

为保证后续施工进度及施工质量,我监理部要求你单位针对上述问题,引起高度重视,克服上述存在的问题,确保工程质量并作如下要求:依据消防房间图纸施工标准,制定现场施工要求,及时上报并及时进行交底;对存在的问题拿出整改方案(措施)尽快进行整改,并报我监理部复查。

附: 问题图片



以上问题要求在 2018 年 07 月 21 日前整改完成,并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018-07-20



填表说明: 一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建