

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单


编号: XYCTH-JLT-029

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 关于光伏区施工质量问题

内容: 2018年10月16日我方监理人员在巡检光伏区施工现场过程中发现: 光伏区部分管桩倾斜, 垂直度达不到设计及规范要求; 湖面光伏区部分管桩与支架连接处焊接达不到规范要求, 存在严重的质量问题。现要求你单位在接到该通知单后, 针对以上问题制定整改方案进行整改并做好对施工人员的施工技术交底工作, 杜绝再次出现类似情况。

附: 问题图片



以上问题要求在 2018 年 10 月 18 日前制定整改方案, 并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师: 陈渝

日期: 2018-10-16

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位