

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单


编号: XYCTH-JLT-030

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

关于电缆井未按照设计图进行施工的事宜。

内容: 2018 年 10 月 18 日我方监理人员在巡检电缆井施工现场过程中发现: 你单位所施工的电缆井没有按照设计图集 07SD101《电力电缆井图集》进行施工, 存在着严重的质量和安全隐患。现要求你单位在接到该联系单后, 针对以上问题查明原因、必须严格按照设计图集制定整改方案, 并按图集进行施工。

附: 问题图片



以上问题要求在 2018 年 10 月 21 日前制定整改方案, 并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师

日期: 2018.10.19

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建