

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-034

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

关于水泵房施工质量的事宜。

内容: 2018 年 11 月 18 日我方监理人员在巡检水泵房现场过程中发现: 你单位所施工的水泵房雨棚板施工。发现如下问题:

水泵房基础浇筑的水泵房雨棚板出现断裂; 水泵房基础存在着严重的质量问题。现要求你单位在接到该通知单后, 针对以上问题查明原因、必须严格按照设计图制定整改方案, 并按图进行整改施工。。

附: 问题图片



以上问题要求在 2018 年 11 月 21 日前整改完成, 并上报监理项目部验收。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018.11.18

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建